

Kompletter Antriebsbus nicht erreichbar

Beitrag von „khclp“ vom 15. September 2013 um 19:44

Aus welchem Jahr ist die hintere?

Meine hatte beim 😊 auch voll angezeigt ging aber sobald Zuendung an war und gestartet wurde in die Knie und du kannst es ruhig glauben laenger wie 5 Jahre halten die nicht auch muss peinlichst auf die richtige Groesse geachtet werden.

Kessy war bei mir auch mal ein Problem und somit wurde das Steuergeraet gewechselt sowie auch Freilaufleger der LiMa. Aber beim V10 gibt es viel mehr Ursachen. Massekabelverbindungen zu Karosse mal nachgesehen

Nachtrag: Bin mir aber fast sicher das es bei dir an deinen Batterien liegt

LG Kurt

