

# **Scheibenwischer Beifahrerseite ausgefallen**

**Beitrag von „holgics“ vom 21. September 2013 um 14:06**

Hab mir einen neuen Konus besorgt, aber der Hebel macht immer noch keinen Mucks und die Achse dreht sich munter im Gestänge..

Habe mir das mal angesehen.

Es fehlt wohl eine Unterlegscheibe in dem Einsatz - siehe Foto?

Soweit ich im Schaubild erkennen kann, bekommt man die auch nicht einzeln, sondern nur zusammen mit dem gesamten Gestänge?

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.