

# Probleme mit Luftfahrwerk > vermutlich Kompressor

Beitrag von „dieseldriver“ vom 22. September 2013 um 21:20

[Zitat von TheWatercooler](#)

Habe den Kompressor ausgebaut. Der Elektromotor der Kompressoreinheit hat einen Schluss und muss ersetzt werden. Den Ventilblock mit dem Druckgeber G291 werde ich auch besser wechseln.

Weiß jemand ob die Kompressoreinheit des Faceliftmodells auch in den 7L passt, oder sind die Anschlüsse anders?

Grüße...

Servus, gibt es den Motor als Ersatzteil zu bestellen?

Wo sitzt das Relais?

Gruß

dieseldriver