

Touareg V8 4,2l - AXQ-Motor - kurzer Erfahrungsbericht - Luftmassenmesser getauscht

Beitrag von „NIUBEE“ vom 23. September 2013 um 12:34

Der Tausch der Luftfilter war bei mir ein "aha" aber der LMM funktioniert oder eben nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass der Motor unplausible Signal annehmen würde ohne ins Notprogramm zu gehen.

Und ohne Messwerte vor und nach der Maßnahme ist alles rein subjektiv...