

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 23. September 2013 um 22:31**

Hallo T-Freunde,

habe heute das Übeltäter-Relais getauscht und nun hört man es beim Fahren arbeiten, ABER: der Fehler G291 ist nicht weg und nun habe ich Folgendes im Fehlerspeicher stehen:

2 Fehlercodes gefunden:

*01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)*

*008 - unplausibles Signal - Sporadisch*

*01400 - Niveauregelung*

*002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch*

Das deutet doch auf den Tod des Druckgebers G291 oder?

Gruß

Dieter