

Ist mittlerweile ein Schnorchel verfügbar?

Beitrag von „WTDM“ vom 24. September 2013 um 16:48

[Zitat von coala](#)

Was ich allerdings nicht recht verstehe ist die Sache, weshalb mit der zusätzlichen Ansaugöffnung keine Vollgasfahrten mehr erlaubt sind. Die originale Ansaugung bleibt doch unverändert und es wird noch zusätzlich - an Stelle des Ventils - eine weitere Ansaugöffnung geschaffen. Luftmangel kann ja da nicht gerade die Ursache für diese Restriktion sein 😞

Grüße
Robert

Hallo Robert ,

ich vermute einfach das der Motor zuviel warme bzw. heiße Luft aus dem Motorraum ansaugen würde .

Steht ja auch extra dabei , Für nordische Länder .

gruß

Werner