

Getriebe Quitscht

Beitrag von „macko“ vom 24. September 2013 um 22:02

Hi,

tippe, wie humvee auch schon angemerkt hat, auf einen Riemen bzw die Spannrolle davon. Evtl besteht auch ein Zusammenhang mit der Klima/Klimakompressor.

Btw, hatte mal eine defekte Keilrippenriemenspannrolle bei nem 1,8T Audi Motor, hörte sich auch so an, wie in Deiner Beschreibung.

Gruss

Marco