

Luftfederung defekt...

Beitrag von „donadi“ vom 25. September 2013 um 09:23

[Zitat von jmalter](#)

Ich empfehle trotzdem jeden, das originale Relais (40A) gegen das von dem Hersteller mit den vier Ringen (60A) zu tauschen.

Viele liebe Grüße

Jörg

Hast du vielleicht die Teilenummer von Audi für das Relais?