

# Probleme mit RNS2 und Multifunktionslenkrad

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 26. September 2013 um 22:37

Hallo,

da muß das RNS mal raus , dann mal den großen Stecker prüfen , über diesen kommt der Can - Bus , wenn der fehlt gibt es genau diesen Effekt ,

das Ein / Aus und auch die Kommunikation mit dem Lenkrad fehlt ´,

!!! wenn der Stecker gezogen wird ist auch der Code weg , es sollte also die Codekarte vorhanden sein ....

viel Erfolg , Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter