

Probleme mit RNS2 und Multifunktionslenkrad

Beitrag von „esesli“ vom 26. September 2013 um 22:46

Zitat von Kruemelmonstter

Hallo,

da muß das RNS mal raus , dann mal den großen Stecker prüfen , über diesen kommt der Can - Bus , wenn der fehlt gibt es genau diesen Effekt , das Ein / Aus und auch die Kommunikation mit dem Lenkrad fehlt ´ ,
!!! wenn der Stecker gezogen wird ist auch der Code weg , es sollte also die Codekarte vorhanden sein

viel Erfolg , Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter

Danke für die schnelle Antwort, es lief allerdings problemlos kann es dran liegen das die Batterie leer war (der Wagen stand 2 Wochen) ?

Werde es morgen aber mal überprüfen...