

Probleme mit RNS2 und Multifunktionslenkrad

Beitrag von „macko“ vom 27. September 2013 um 10:52

Moin,

danke für die Rückmeldung. Super, dass es wieder funktioniert.

Böse Zungen könnten behaupten, dass die Umstellung auf CAN 2.0 im Facelift mit dem anfangs noch verbauten RNS2 Probleme verursachen könnte.... Zumindest könntest Du Dir kostengünstig ein RNS510 nachrüsten.;)

Schöne Grüße

Marco