

# Turbo undicht

**Beitrag von „alevuz“ vom 1. Oktober 2013 um 10:07**

Hallo...

Aber ein originales Neuteil war das nicht oder?

Die Unterdruckdose schaut so nach sandgestrahlt und mit Felgensilber "drübergeblasen" aus.....

So schlimm versaut schaut das Alles noch nicht aus.....

SG

Alevuz