

# Airbaglampe brennt, siehe Diagnoseprotokoll

Beitrag von „minibaron“ vom 2. Oktober 2013 um 07:58

[dtppbonn@bmf.bund.de](mailto:dtppbonn@bmf.bund.de) [20131002\\_071237.pdf](#)

Bei meinem Touareg brennt die Airbaglampe. Das Fahrzeug war gestern zur Inspektion bei VW und der Fehler wurde gelöscht. Leider ist der Fehler wieder aufgetreten. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte. Das Fahrzeug geht nächste Woche wegen diesem Problem wieder zu VW und da wäre es schön, wenn jemand schon einen Tipp für mich hat.

Danke und Gruß

Klaus

Sehe gerade, dass sich der Dateianhang nicht öffnen lässt. Also es steht in dem Protokoll:  
Ereignisspeicher 1:

Airbag

7?X????55

J234 37 VW8T

Codierung 13111

Betriebsnummer 31414

7L0959655 R

1 Ereignis/Ereignisse erkannt

01587 001

Zünder 2 für Airbag Fahrerseite -N250

oberer Grenzwert überschritten

sporadischer Fehler

Dann kommen noch Hinweise zu Datum, Uhrzeit, Kilometerstand etc.