

# Airbaglampe brennt, siehe Diagnoseprotokoll

Beitrag von „coala“ vom 2. Oktober 2013 um 08:10

[Zitat von minibaron](#)

[...] Bei meinem Touareg brennt die Airbaglampe.

Servus,

also rein vom Baujahr her, könnte dies der nicht selten auftretende Fehler mit dem zu hohen Übergangswiderstand eines Steckverbinders unter dem Fahrersitz sein. Hierzu gibt es auch eine Reparaturanweisung von VW. Da wäre aber erst zu klären, welcher Airbag-Zünder der N250 tatsächlich ist und das wird der Freundliche ja hoffentlich nachschauen können.

Grüße  
Robert