

# **Geber für Abgastemperatur G235 defekt**

**Beitrag von „TheWatercooler“ vom 2. Oktober 2013 um 10:37**

Habe den Geber getauscht. Sitzt direkt hinten am Turbo. War ca. 30 Minuten arbeit - Motor läuft nun wieder einwandfrei.