

Gepäckraumschale bei 4-Zonen Climatronic

Beitrag von „Juergen72“ vom 2. Oktober 2013 um 19:25

Mal im VW-Onlineshop nachgesehen:

[tr]

Die robuste Variante:

Artikelnummer: 7P0061161

[TABLE='class: table_tmerkmale']

[TR='class: tab_light']

[TD='class: tab_left']Nur für:

[/TD]

[TD='class: tab_right'] Fahrzeuge mit 2-Zonen-Klimaanlage

[/TD]

[/tr][tr][tr]

[TD='class: tab_left'] Art: [/TD]

[TD='class: tab_right'] ganze Ladefläche

[/TD]

[TR='class: tab_light']

[TD='class: tab_left'] Farbe: [/TD]

[TD='class: tab_right'] Schwarz

[/TD]

[/tr][tr][tr]

[TD='class: tab_left'] Nicht für:

[/TD]

[TD='class: tab_right'] Fahrzeuge mit zweiter Klimaanlage

[/TD]

[/tr]

[/TABLE]

Die leichte/einfache Variante:

Artikelnummer: 7P0061160

```
[TABLE='class: table_tmerkmale']  
[TR='class: tab_light']  
[TD='class: tab_left']Farbe:  
[/TD]  
[TD='class: tab_right'] Schwarz  
[/TD]  
[/TR]  
  
[/tr]
```

```
[TD='class: tab_left'] Art:  
[/TD]  
[TD='class: tab_right'] ganze Ladefläche  
[/TD]  
[/tr]
```

```
[TR='class: tab_light']  
[TD='class: tab_left'] Nur für:  
[/TD]  
[TD='class: tab_right'] Fahrzeuge mit 2-Zonen-Klimaanlage[/TD]  
[/TR]  
[/TABLE]
```

Kann es sein, dass die robuste Variante evtl. Wärmestau verursacht, weil die Klima unter der Abdeckung ist?