

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 2. Oktober 2013 um 23:29

Hi!

Ich habe festgestellt das viele Wuchtmaschinen und die Bediener zum wegschmeißen sind!
Fahr mal bitte zu mehreren Händlern und probiere das Wuchten, du wirst Unterschiede feststellen. So war es bei mir! Der Dicke ist im auswuchten anspruchsvoll, aber nicht Hoffnungslos!

LG
Manu