

Bremslichter Anhänger prüfen

Beitrag von „Arndt“ vom 5. Oktober 2013 um 09:55

Als ich noch den Adapter benutzt habe hatte ich auch laufend diese Meldung.

Ich habe dann irgendwann den Stecker am Anhänger abgeschnitten und einen 13pol. neu montiert. Seitdem ist Ruhe.