

# **Pumpen bzw. Kompressorgeräusche nach ca. 5min. Fahrzeit**

**Beitrag von „cheffchecker“ vom 5. Oktober 2013 um 12:05**

Hallo zusammen,

bin ziemlich neu im Forum und meinen Touareg V8 Bj. 2004160.000km fahre ich erst seit 2 Monaten. Seit einigen Tagen schaltet sich nach ca. 5min. Fahrzeit irgend eine Pumpe oder Kompressor ein, den ich nicht wirklich zuordnen kann. Auf jeden Fall ist der Geräusch auf der Fahrerseite und ist erst weg wenn ich den Motor ausschalte. Und so ist es bei jeder Fahrt...

Hat vielleicht Jemand das gleiche Problem bzw. kann mir jemand sagen was für Teil es sein kann, der Bordcomputer bringt keine Fehlermeldung.

Vielen Dank und schöne Grüße

Peter