

Pumpen bzw. Kompressorgeräusche nach ca. 5min. Fahrzeit

Beitrag von „Darragh“ vom 5. Oktober 2013 um 12:30

Hallo Peter

Es wäre hilfreich zu wissen, um was für ein Fahrzeug es sich handelt ... (Diesel-Benziner-Luftfeder-Stahlfeder-Standheizung ...)

Meine Vermutung geht in Richtung Zuheizung, respektive Standheizung oder deren Wasserpumpe.

Bei den derzeit herrschenden Temperaturen kann es durchaus sein, das dieser seine Arbeit aufnimmt.

Dieses wäre durchaus normal.

Der Kompressor der Luftfederung ist, soweit ich informiert bin auf der rechten Seite verbaut und scheidet somit schon fast als Fehlerbild aus.

Der Zuheizung/Standheizung befindet sich hinter der Radhausschale unter dem Kotflügel auf der linken Seite nahe der Fahrertür.

Vermutlich ist das Geräusch an genau dieser Stelle besser zu orten.