

Unerklärbarer Wasserverlust im V-Raum

Beitrag von „Bernd S“ vom 5. Oktober 2013 um 18:15

Dasselbe hatte ich vor 2 Jahren auch auf der Urlaubsfahrt.

Wasser nachgefüllt, wieder bis zum "Minimalstand" abgesunken, und dann blieb es bei diesem Stand.

Verdacht auf undichte Wasserpumpe..... Beim Tausch derselben wurde dann festgestellt, daß es lediglich ein T-Stück war, daß undicht geworden war.

Frag mich jetzt bitte nicht genau, wo das genau sitzt (irgendwo im Zylinderbank V), und von wo nach wo das Wasser dadurch verteilt wird; aber es hat sich bei mir um gerade diesen Cent-Artikel gehandelt.