

# Schalte 1sten in den 2sten und den 3tengang bei voll Belastung nit gut

Beitrag von „Hotrod“ vom 7. Oktober 2013 um 21:43

Hallo zusammen

Habe einen VW Touareg V10 jg.2003 mit 275000Km.

Habe folgen Problem

Schalte 1sten in den 2sten und den 3tengang bei voll Belastung nit gut ( schlägt)

Das getrieböl habe ich ersetzt und den Filter. Wahr nach dem wechsel nit besser.

Getriebesteuergärte hat keine Fehler drauf.

Aber auf dem Motorsteugärt 2 habe ich folgende Fehler Drauf 18033 (P1625) Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät Sporadisch und 18005 (P1597) Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Niveauregulierung SG J197.

Helft mir bitte 🙄🙄

Lieb mein auto:D