

Schalte 1sten in den 2sten und den 3tengang bei voll Belastung nit gut

Beitrag von „Hotrod“ vom 7. Oktober 2013 um 21:43

Hallo zusammen

Habe einen VW Touareg V10 jg.2003 mit 275000Km.

Habe folgen Problem

Schalte 1sten in den 2sten und den 3tengang bei voll Belastung nit gut (schlägt)

Das getrieböl habe ich ersetzt und den Filter. Wahr nach dem wechsel nit besser.

Getriebesteuergärte hat keine Fehler drauf.

Aber auf dem Motorsteugärt 2 habe ich folgende Fehler Drauf 18033 (P1625) Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät Sporadisch und 18005 (P1597) Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Niveauregulierung SG J197.

Helft mir bitte 🙄🙄

Lieb mein auto:D