

Klappern bis 1000 U/min

Beitrag von „alevuz“ vom 8. Oktober 2013 um 15:10

Hallo...

Das kann natürlich viel sein....wenn es eine Art "Tackern" ist könnte es ein Hydro oder die NW sein !

Bitte Leerlaufregelung auslesen lassen !

Autoscan erledigen lassen.

Daten vom Fahrzeug nachreichen (Km Stand etc.)

SG

Alevuz