

Klappern bis 1000 U/min

Beitrag von „chrissi123“ vom 9. Oktober 2013 um 07:59

Wenn es mehr einem "Rasseln" ähnelt, könnte es die Kupplung vom Klimakompressor sein...