

Klappern bis 1000 U/min

Beitrag von „curio“ vom 9. Oktober 2013 um 16:16

..gab es nicht beim R% auch Probleme mit der Zylinderbeschichtung und entsprechenden Geräuschen (..klackern ist aber eine ziemlich ungenaue Beschreibung). Schau mal bei Youtube, da gibt es auch Filme über Motorgeräusche beim R%

Viel Erfolg

Achim