

Pumpen bzw. Kompressorgeräusche nach ca. 5min. Fahrzeit

Beitrag von „cheffchecker“ vom 9. Oktober 2013 um 19:09

Hallo Darragh,

hallo Uli,

danke für die zügigen Antworten und gleichzeitig sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Grund dafür ist, dass ich im Urlaub war. Mein Touareg hat keine Standheizung, ist ein V8 Benziner, hat aber die Luftfederung. Das Geräusch kommt eher von der Fahrerseite und hört sich nach einer Pumpe an, möchte surren aber auch nicht ausschließen. Eins ist aber sicher, im Motorraum höre ich definitiv nichts. Wie ich schon beschrieben habe, es schaltet sich etwas nach ca. 5min Fahrzeit ein und egal wie lange ich fahre schaltet sich nicht mehr aus, erst nach ausschalten des Motors und sobald ich das Auto anlasse kommt`s nach ca. 5 min wieder. Möchte noch dazu sagen, dass die Luftfederung tadellos funktioniert, ich meine wenn ich vom Sport auf Auto oder Komfort wechseln will, dauert es keine 10 sek. und der gewünschte Level ist erreicht. Ich habe den Kompressor der Luftfederung schon arbeiten gehört, deswegen würde ich den eigentlich ausschließen. Vielleicht habt Ihr doch noch eine Idee was es sein könnte? 😊
Es wäre ewig schade, wenn durch eine Kleinigkeit die vielleicht ohne weiteres behoben werden kann, ein größerer Schaden verursacht wird.

Vielen Dank nochmal für jeden Tipp bzw. Unterstützung...

Schöne Grüße
Peter