

Motorstörung

Beitrag von „stafik“ vom 10. Oktober 2013 um 13:00

Hallo zusammen, ich fahre einen Touareg I V6 TDI BJ 2006.

Bei mir kam auch diese Fehlermeldung im Display.

Nun ist auch noch die vorglühlampe am blinken.

Fehler ausgelesen " Maximale Beladung erreicht Partikelfilter".

Hmm... Mein Touareg hat fast die 165TKM erreicht, laut der Werkstatt ist der Partikelfilter zu früh dicht gesetzt.

Die haben eine Messung gemacht und sie da DPF ist mit 97g Asche beladen.

Mein T. Wird jeden Tag bewegt ca. Um 100 - 130 km.

Nun verstehe ich nicht wie dies passieren konnte...???

Nun habe ich bei der Firma DPF-Clean angerufen und mich erkundigt, was die Reinigung kosten würde.

" 388€" inkl. Versand, rückversand und dem freibrennen bzw Reinigung.

Alles soweit ok, nun sagt mir die Werkstatt das wenn der gereinigte DPF eingebaut wird müsste der Differenzdrucksensor mit erneuert werden. Stimmt dies..... Könnte mir da einer eine Auskunft geben...?

also im großen und ganzen mit klein Teilen Aus,- Einbau und alles was dazu gehört kostet mich dies 788,03 €.

Was meint ihr dazu, bzw. was haltet ihr von einer Reinigung des DPF, macht es sin..??

Ich habe dies in Auftrag gegeben und werde ca. nach 6-7 Tagen mehr wissen, hier dann berichten.

p.s falls das Thema hier falsch ist bitte verschiebt es 😊👉

Mfg

David