

# Motorstörung

**Beitrag von „stafik“ vom 11. Oktober 2013 um 14:17**

Hey Donadi, danke für die Info.

meine Werkstatt hat mich darüber informiert das es VW aus eine neuere Version des Differenzdrucksensor gibt, dieser wird nur als Set angeboten d.h. Mit Schläuchen dazu preis für dieses Ersatzteil 169,90€.

Ich lasse es alles mit wechseln und somit dann etwas ruhe zu haben 😊 .

hier auf dem Bild sieht man den veraschten DPF.....!

Der DPF wurde zu DPF clean verschickt und nächste Woche bekomme ich meinen Touareg wieder.....(freu)