

# **Airbaglampe brennt, siehe Diagnoseprotokoll**

**Beitrag von „minibaron“ vom 16. Oktober 2013 um 19:50**

So, der Wagen ist repariert. Getauscht wurde ein Adapter-Leitungssatz 3D0 971 582 AE zu 37,95€. Dazu kamen noch 130,-€ für Leistungssatz Airbag prüfen und Airbag Fahrer Aus- und einbauen. Alle Preisanhaben netto. Hätte schlimmer kommen können. Hauptsache die blöde Warnlampe ist aus.

Gruß

Klaus