

Display zwischen Armaturen sind dunkel, nur nachts leicht sichtbar!

Beitrag von „coala“ vom 19. Oktober 2013 um 16:08

Servus,

tja, da wird wohl das Backlight langsam den Geist aufgeben. Schau mal dazu auch hier bei den Kollegen aus Übersee: [KLICK](#)

Wenn du das Teil nicht komplett tauschen möchtest, dann such mal nach einem gebrauchten Kombiinstrument, oder wende dich an eine, auf die Reparatur solcher Defekte spezialisierte Firma. Ein Beispiel hier: [KLICK](#)

Grüße
Robert