

Kurzschluss bei Handschuhfach beleuchtung

Beitrag von „Jörg123“ vom 19. Oktober 2013 um 19:04

[Zitat von macko](#)

Hi,
hast Du die entsprechenden Sicherungen kontrolliert?

Gruss
Marco

PS: Btw habe ich Deinen Thread in den TI Bereich verschoben. Ich nehme an, Du hast einen TI GP, R5 TDI

Ich habe den Tuareg R5 TDI Bj 2005

Ja laut des Betriebsanleitung sind sie ja rechts und links an den Türen
aber die sind alle in Ordnung gibts vielleicht noch wo anders sicherungen für die innenbeleuchtung ?
Aber bevor ein Bordnetzsteuergerät defekt geht würde doch erst nee sicherung raus fliegen
oder
komisch ist das der Wahlhebel von der automatic auch dunkel ist und hinten wenn man den kofferraum öffnet ist die Rote lampe jetzt auch dunkel

Gruss Jörg