

Kurzschluss bei Handschuhfach beleuchtung

Beitrag von „Jörg123“ vom 20. Oktober 2013 um 10:59

Habe ein neues radio eingebau wie ich es angeschlossen habe und noch nicht eingeschoben hatte im schacht legte ich ein usb karbel unter der handschuhfach leuchte und wollte dann die leuchte mit einen schraubendreher ein knippen ruschte dabei ab und seitlich in der leuchte hinein sodas sofort die innenbeleuchtung, leseleuchte deckeninnen beleuchtung, ,wahlhebelbeleuchtung ausgingen

ich überprüfte rechts und links an den Türen alle sicherungen aber keine ist defekt !!!

Ich weis nicht mehr weiter hat jemandt eine ahnung was es sein könnte ?

Bedanke mich jetzt schonmal für eure vorschläge !!!!!!!!!!!!!

gruss:Jörg

achso es ist ein Tuareg R5 Bj 2005