

# **Surren auf der Beifahrerseite Höhe Handschuhfach - Geräusch Gebläsemotor**

**Beitrag von „macko“ vom 20. Oktober 2013 um 15:51**

Hi,

die Welle des Motors auf der das Lüfterrad drauf sitzt ist innen halbrund. Es kann also nicht abgedreht werden, sondern nur abgezogen. Am Ende der Welle ist glaube ich noch ein Sprengring zu entfernen.

Unten mal ein Bild von meinem Audi 4BH Lüftermotor, da hatte ich gleiche Probleme...

Gruss

Marco