

Lautes Pumpengeräusch...

Beitrag von „macko“ vom 21. Oktober 2013 um 10:01

Hallo Hannes,

bin mir nicht sicher, ob das via VCDS ansteuerbar ist.

Beim Tausch der Hochdruckpumpe ist zum Entlüften der Stecker N276 abzuziehen. Vielleicht ist es ja beim Filtertausch ähnlich?

In deinem Fall wird es aber vermutlich eh nicht so gefährlich, denn du hast ja die Zusatzdieselpumpe verbaut, die schon vor dem Start den Dieseldruck aufbaut.

Ein "Orgeln" würde ich hinsichtlich der CR Pumpe aber auf jeden Fall auch vermeiden!

Gruss

Marco