

# Zahnriemen

**Beitrag von „iamdieter“ vom 23. Oktober 2013 um 17:05**

Wuerde vorschlagen nicht nur den Riemen, sondern auch die Rollen und Spannvorrichtung ca. alle 120 k km zu wechseln. Dazu gehoert auch der Riemen der die HP Kraftstoffpumpe antreibt. Habe meinen bei 110 k km gewaechselt, saemtliche Lager in den Rollen waren (mit Riemen entfernt bemerkbar) schon sehr verschlissen - schwergaengig und laufen nicht glatt. Der Riemen selber haelt, aber sobald die Lager aufgeben, reisst dann der Riemen.