

# Auffahrunfall am Heck, Abschlußblech verbogen.

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 26. Oktober 2013 um 13:18

Hallo Touareg Freunde,

mir ist leider von hinteneiner drauf gefahren.

Mein Touareg ist Baujahr10/2007 3,0 V6 TDi un im sehr guten Zustand.

Jetzt hab ich die Stoßstangeabgebaut und mir den Schaden mal angeschaut.

Leider hab ich keinenBekannten etc, der auch einen Touareg fährt.

Deswegen versuche ich es hiereinmal.

Ich hab hinten eineelektrische AHK die mit ausgetauscht wird.

Aber darunter, wenn man vorzum Auspuff Endtopf geht befindet

sich ein Abschlußblech (sieheBilder).

Bei mir ist dies ziemlichverbogen -> Richtung Auspuff Endtopf, wahrscheinlich

Hat es den Auspuff auch einbisschen nach vorne gezogen.

Jedenfalls sieht man auf den Bildern den Abstand etc...

Dieses Abschlußblech istBestandteil der Karosserie und müsste entweder

Vom Karosseriebauer in dieRichtige Position gedrückt werden oder komplett

Neu eingeschweisst werden(was mir keiner Empfiehlt).

Deswegen möchte ich es ZurückBiegen lassen.

Hat zufällig jemand ein Fotovon dieser Stelle, damit der Karosseriebauer sieht

Wie der Ausgangszustand ist???

Und außerdem ist dieAufhängung des Endtopfes (wie auch auf Bilder zu sehen) nicht

Gerade nach unten aufgehängt.Ist das bei Euch auch so ???

Oder liegt das evtl daran,das das Blech diesen nach etwas nach vorne gestoßen hat ??

Vielleicht könnt Ihr helfen,oder ein Foto bei Euch machen. Vielleicht gibt es auch von VW

So ein Einschweisblech zumnachkaufen??

Gruß

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/18521-auffahrunfall-am-heck-abschlu%C3%9Fblech-verbogen/?postID=252140#post252140>

Peter