

Kodierer gesucht im Raum Köln-Bonn-Siegburg - Leicht dringend

Beitrag von „alevuz“ vom 29. Oktober 2013 um 13:09

[Zitat von Pit2](#)

Erhaltungsladegerät war angeschlossen,

Hallo...

Völlig ungeeignet !

Alles kleinere wie ein CTEK MXS 7.0 mit Supply Funktion kannst du hierfür vergessen.....

Einige von deinen Fehlern werden dich möglicherweise zum Freudlichen führen.

Ob du dir da nicht ein "großes" Stg gekillt hast ? - ich hoffe nicht.

Eine richtigen Kurzschluss unterm Sitz hast du uns ja nicht verschwiegen, wobei die Funken flogen ? oder?

Dann wäre eigentlich alles klar!

SG

Alevuz