

PDC umklemmen

Beitrag von „predator200“ vom 30. Oktober 2013 um 16:51

Ja, wollte bloß keine Schleichwerbung machen. Konnte das Problem heute auch größtenteils selber beheben. Die tollen Monteure hatten wirklich das hintere PDC mit auf das gelb-rote 12V Kabel des Wechslers geklemmt!

Ich hab jetzt vorn beim Radio das besagte Kabel vom Wechsleranschluss mit auf das 12V Kabel des Interfaces (Anycar) geklemmt und siehe da, alles funktioniert wieder!!! biggrin Image not found or type unknown

Das mit der Random und Scan funktion ist auch keine große Hürde mehr. Liegt vermutlich am Interface (zu schlecht beschrieben im Netz).

Aber durch das Programm ReOrganize! konnte ich meine Musikdateien beliebig ordnen und das geht auch!

Trotzdem danke für die versuchte Hilfe 