

Probleme nach Bremsbelagwechsel

Beitrag von „K-HJ“ vom 31. Oktober 2013 um 12:36

Hallo zusammen,

ein Bekannter hat heute an meinem Touareg V6 TDI Bj 2006 die vorderen Bremsbeläge gewechselt. Das ging wohl auch recht einfach. Bei der Probefahrt habe ich festgestellt, das ich zwar bremsen kann, jedoch das Pedal nach der Bremswirkung auch weiter durchzutreten kann, fast bis ganz unten.

Sollte Luft im System sein oder Wasser? Fahrzeug hat jetzt 110 TSD gelaufen.

Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.

Gruss

K-H