

Probleme nach Bremsbelagwechsel

Beitrag von „Trappi“ vom 31. Oktober 2013 um 17:20

Beim Touareg vorne nur die Beläge zu wechseln, ist recht mutig.

Die Hauptbremskraft liegt auf der Vorderachse, dementsprechend ist auch der Verschleiss der Bremsscheiben.

Ich vermute hier eingelaufene Bremsscheiben, welche im innen und aussenbereich der Scheiben einen überstehenden Rand haben.

Die neuen Beläge liegen hier beim Bremsen zuerst auf, eine leichte Bremswirkung entsteht, jedoch kann das Pedal weiter herunter getreten werden, da dann erst die gesamte Fläche der Beläge mit der eingelaufenen Bremsscheibe Kontakt bekommt.

Es kann sein, das sich dies nach einigen Kilometern einschleift, jedoch gesund ist das nicht.

Hinten ist es meistens möglich, erst beim zweiten Satz Bremsbeläge die Bremsscheibe mit zu erneuern.