

# **gemisch zu dünn oder zu dick, lambdasonde**

**Beitrag von „dennis1979“ vom 31. Oktober 2013 um 19:16**

Zusatzinfo:habe letztens im motorraum die pladtikabdeckung über dem luftmengenmesser abgebaut. Danach drehte der motor ab. Drosselklappe auf zu, drehzahl hoch runter. Beides im leerlauf. Stecker gewackelt wieder gut. Vielleicht ist da was kaputt?