

gemisch zu dünn oder zu dick, lambdasonde

Beitrag von „alevuz“ vom 1. November 2013 um 18:11

Hallo dennis1979

Hör endlich auf jetzt herumzuraten wie ein 16 Jähriger, bring die Kiste zu einem der sich damit auskennt, ich bin es nicht und du auch nicht!

Oder lade die Rep. Leitfaden runter und studier ihn und das Web über VR6 Motoren mit Gasbetrieb.

Das ist kein 2er Golf mehr sondern ein recht kompliziertes Fahrzeug dazu noch mit Gas!

Ja das mit der Ansaugbrücke ist normal, weil sich der Motor in der Lagerung verdreht, und zwar in Längsrichtung da auch die Kurbelwelle so im Fahrzeug verbaut ist (Rotationskraft!)

MFG

Alevuz