

# VCDS: Grundeinstellung AFS nicht möglich

Beitrag von „alevuz“ vom 3. November 2013 um 12:45

....macht man die Grundeinstellung ( Höhe ) nicht eigentlich im Steuergerät 19 und 29 ?

--> **(For some newer vehicles, use [29 - Left Light] instead ) und**

02629 - Sensor für Schwenkmodulposition; links

014 - defekt - Sporadisch

wird halt auch so seine Auswirkungen zeigen!

SG

Alevuz