

VCDS: Grundeinstellung AFS nicht möglich

Beitrag von „alevuz“ vom 3. November 2013 um 13:43

[Zitat von tcm242](#)

Das Steuergerät 19 bzw. 29 findet VCDS nicht. Ich denke der T1 (vor Facelift) ist zu alt und hat die beiden noch nicht verbaut.

Hi...

was ich dir dazu sagen kann: Wenn da an denn Steuergeräten herumgebastelt wurde dann findet man sie sicher nicht mehr!

Hast du den Wagen schon lange?

Evt. sind die Steuergeräte wegen dem Xenonflackern mal getauscht worden....und nicht richtig codiert worden.....

Ob das Ganze jetzt auf einen 2005/2006 mit Kurvenlicht zutrifft kann ich dir nicht genau beantworten.....

Ein 2004er hat definitiv 19/29 verbaut da ich gerade einen unter den Fingern hatte wegen dem Flackern.....

Evt. kann dir das jemand anderer bestätigen!

Sg

Alevuz