

VCDS: Grundeinstellung AFS nicht möglich

Beitrag von „macko“ vom 4. November 2013 um 15:08

Hi,

evtl. schlechter Kontakt vom Scheinwerferausbau und nicht ganz "korrekten" Einbau. Vielleicht nur ein Kontaktproblem, soll es doch bei den VFL gegeben haben, oder?

Hast Du die SW nochmal aus/eingebaut?

Gruss

Marco