


Summen im Innenraum

Beitrag von „Darragh“ vom 7. November 2013 um 21:19

Hallo Markus

Zunächst einmal willkommen hier unter Freunden und einen Gruß in die Nachbarschaft. 
Welchem Stadtteil von Hamburg gehörst du an?

Aber zum Thema:

Meines erachtens könnte es der Lüftermotor der Navis sein, der da Geräusche verursacht.
Entweder verdreht, oder Lager defekt.
Um da herran zu kommen must du das Radio herausnehmen.
Der Lüfter befindet sich auf der Rückseite.

Vielleicht hat sich ja auch nur ein Kabel (und davon gibt es hinter dem Radio viele) durch die Luftschlitze geschoben und schleift am Lüfterrad.

Viel Glück