

Touareg 7P Luftfederung extrem hart !!!

Beitrag von „Der Neue“ vom 7. November 2013 um 21:30

[Zitat von donadi](#)

Hmmm... klingt eher so als ob die Dämpfung nicht sauber laufen würde. In irgend einem SSP habe ich die Kennlinien gesehen. Wird der Dämpfer ohne Spannung betrieben, ist die Charakteristik "Standard". Kleine Spannung ist glaube ich "Sport" und größere ist dann "Comfort" oder so.

Wenn deine Dämpfer jetzt mit der falschen Spannung angefahren werden, verhalten sie sich natürlich falsch.

Das ist aber eine Theoretische Überlegung. Keine Ahnung wie man das prüft ohne alles einfach auf Verdacht auszutauschen.

Check mal die Kabel zum Dämpfer - vielleicht ist es einfacher als es scheint.

Vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Habe heute nochmals alle Sicherungen geprüft (Keine war Defekt)

Das Fahrwerk lässt sich ja Problemlos hoch und runterfahren.

Es Federt nur nicht mehr (Das heißt) der kleinste Schlag schlägt voll durch.

Auch das Steuergerät lässt sich ansprechen.

Die Dämpfer habe ich auf Schaden geprüft.

Von ausen schauen Sie in Ordnung aus.

Soll ich den Strom am Dämpfer Messen ?

Oder wo genau ?

Vielen Dank