

# Summen im Innenraum

Beitrag von „Darragh“ vom 8. November 2013 um 06:43

[Zitat von macko](#)

[...] Der Kompressor der Luftfederung kann es nicht sein? [...]

Hallo Marco

Markus hat keine Luftfederung ... [KLICK](#)

[Zitat von Mano](#)

[...] ...es wurde ein Touareg mit "**Stahlfedern**".

Ich bin ein gebranntes Kind, da ich vorher eine E-Klasse mit Airmatic hatte und viele Probleme zu Tage kamen. Also bin ich zurück zur konventionellen Federung.

Gruß

Markus