

Summen im Innenraum

Beitrag von „coala“ vom 8. November 2013 um 08:55

Servus zusammen,

eigenartig ja, dass das Geräusch nur zwischen 30 und 60 km/h zu hören sein soll. Ein Lüfter, der das RNS oder ein Steuergerät kühlt, kann es damit kaum sein. Sonst gäbe es ja den Zusammenhang zwischen Fahrgeschwindigkeit (Anströmung Außenluft) und Geräusch nicht, da diese Lüfter keine Verbindung nach außen haben und die Kühlluft aus dem Fahrgastraum bezogen wird.

Der Lüfter vom RNS läuft - je nach Gerätetemperatur - nach "Zündung aus" durchaus einige Minuten nach und ist dann auch gut hörbar. Ebenso gibt es einen anderen Lüfter im Bereich links/oben im Fußraum des Fahrers. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er ist da 😊

Auf Grund der Abhängigkeit mit der Fahrgeschwindigkeit tippe ich aber eher auf einen Zusammenhang mit der Lüftungsanlage wegen des sich ändernden Staudrucks im Ansaugbereich. Bitte auch mal die Luftauslassdüse im Handschuhfach kontrollieren, die neigt - bei Stellung "zu" oder fast geschlossen - schon gerne mal zu Pfeif- oder Zwitschergeräuschen.

Grüße
Robert